

АО «АГД ДАЙМОНДС» реализует транспортные средства

№ п/п	Наименование	Пробег, км	Кол-во, шт.	Год выпуска	Цена реализации, руб.
1	НефАЗ-42111-10-11 с тахографом КАСБИ DT-20М	440 тыс. км.	1	2012	1 127 999,29
2	НефАЗ-42111-10-11 с тахографом КАСБИ DT-20М	440 тыс. км.	1	2011	1 101 999,29

Заинтересованным в приобретении необходимо: направить письменное обращение, с указанием объекта и цены реализации, на имя генерального директора Бакова М.С. Запросы направляются на электронный почтовый адрес Fax@agddiamonds.ru или в отдел делопроизводства по адресу г. Архангельск, пр-т Троицкий д.168 в запечатанных конвертах, с пометкой «Реализация транспорта».

Информацию по вопросам технического состояния и осмотра можно получить у старшего механика транспортного цеха тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5298

За разъяснениями по вопросам реализации обращаться к Начальнику УМТС, контактный тел. +7 (8182) 46-40-46 доб. 5260



АКТ ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Мы, нижеподписавшиеся:

- Начальник ТЦ
- Старший механик ТЦ
- Сменный механик ТЦ

провели осмотр технического состояния автомобиля: автобус специальный НефАЗ-42111-10-11, 2012 года выпуска, VIN X1F42111RC0013787, пробег автомобиля на момент осмотра составляет 441 175 км.,

Автомобиль находится в следующем техническом состоянии:

1. Двигатель (ДВС) – посторонний шум в районе ТНВД, необходимо произвести диагностику в специализированной мастерской;
2. Трансмиссия – наблюдается повышенный шум в коробке перемены передач. В раздаточной коробке наблюдается повышенный шум, хруст;
3. Передний мост – люфт фланца редуктора, люфт опорных подшипников с обеих сторон, люфт в ступицах;
4. Задний мост- люфт фланца редуктора, необходимо произвести диагностику в специализированной мастерской;
5. Рулевое управление- необходимо произвести замену рулевой трапеции;
6. Тормозная система – необходимо произвести ревизию всей тормозной системы и замену тормозных камер;
7. Электрооборудование – необходимо произвести восстановительный ремонт всех жгутов электропроводки автомобиля;
8. Кабина – имеет коррозию на всех элементах, сквозная коррозия порогов кабины;
9. Кунг – находится в удовлетворительном состоянии, обшивка сидении имеет износ, присутствует только один жидкостной отопитель салона;
10. Выхлопная система – герметичность нарушена;
11. Автошины – имеют трещины на беговой дорожке, боковине, остаток протектора 30%;

В автомобиле имеется в наличии:

№ п/п	Наименование передаваемого имущества (материальных ценностей)	Единицы измерения	Кол-во передаваемого имущества
1.	руководство по эксплуатации ТС	шт.	1
2.	паспорт	шт.	1
3.	свидетельство о регистрации ТС	шт.	1
4.	ключ баллонный	шт.	1
5.	запасное колесо	шт.	1

Фото НефАЗ-42111-10-11 2012г.в. с тахографом КАСБИ ДТ-20М:





















**АВАРИЙНЫЙ
ВЫХОД**





























Фото НефАЗ-42111-10-11 2011г.в. с тахографом КАСБИ ДТ-20М:



М:

































